

דו"ח רבעוני-פרסום לציבור- חודשים יולי עד ספטמבר 2014

דו"ח זה מפרט ומציג את איכויות מי השתייה המסופקים בתחומי יישובי עמק יזרעאל ובמספר אתרים.

חברת "יובלי העמק" פועלת ומבצעת את דיגום מי השתייה ביישובים ובאתרים שבאחריותה ובנוסף נותנת שירות דיגום לכלל יישובי המועצה (למעט שימשית וגזית, על פי בחירתם).

נתוני איכות המים כפי שיפורטו להלן מציגים ערכים תקינים, איכות המים בתקופה הנסקרת עומדת בדרישות תקנות מי השתייה.

להלן ריכוז הממצאים :

1. בדיקות מיקרוביאליות- דווח על 100% ביצוע. לא התקבלו תוצאות בדיקות מיקרוביאליות חריגות, כלומר 0% חריגה.
2. בדיקות פלואוריד – יישובי המועצה נדרשו לבצע דיגום לפלואוריד בתדירות רבעונית. בשל קשיים של המעבדה, לא נבדקו כל המדגמים ועל כן בחלק מהיישובים מדווח על נתונים חסרים.
החל מחודש אוגוסט, הופסקה ההפלרה במדינת ישראל ולכן בחלק מהיישובים ריכוז הפלואוריד נמוך מהריכוז הרצוי. מטרת תוספת הפלואוריד למים, בזמנו, הייתה לצמצם את עששת השיניים בישראל.
3. תוצרי לוואי של חיטוי- תוכננו 2 דיגומים במהלך השנה. בוצעו שני הדיגומים אולם בשל תקלה אצל המעבדה הבודקת, (תקלה במכשיר הבדיקה), המדגמים לא נבדקו. במידה והמכשיר יתוקן, יבוצע הדיגום הנדרש, מחדש.

בברכה

צחי ורמוס

מנכ"ל יובלי העמק

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מנשייה זבדה	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100.00%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
		מאגר/בריכה יציאה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד-כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
סוועיד חמירה	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד-כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
אחוזת ברק	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד-כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
אלון הגליל	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד-כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
אלוני אבא	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
אלונים	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
בית לחם הגלילית	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
בית שערים	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	8	8	100%	8	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
בלפוריה	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
גבעת אלה	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
גבת	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	8	8	100%	8	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
גניגר	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
דברת	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
הושעיה	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
היוגב	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
הסוללים	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
הרדוף	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
חנתון	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
יפעת	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
כפר ברוך	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
כפר גדעון	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
כפר החורש	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
		מאגר/בריכה יציאה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
כפר יהושוע	בדיקות בקטריאליות	רשת	3	3	100%	3	0%
		ח.צרכן/כניסה	6	6	100%	6	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
מזרע	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מרחביה מושב	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
מרחביה קיבוץ	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
נהלל	בדיקות בקטריאליות	רשת	12	12	100%	12	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	45	0%
		מקור מים	1	1	0%	0	
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
עדי	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	8	8	100%	8	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
עין דור	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
ציפורי	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	0	0%	0	
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
רמת דוד	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
שדה יעקב	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
שריד	בדיקות בקטריאליות	רשת	8	8	100%	8	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	
תל עדשים	בדיקות בקטריאליות	רשת	6	6	100%	6	0%
		ח.צרכן/כניסה	3	3	100%	3	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

שם הישוב	סוג הבדיקה	נקודת הדיגום	כמות דגימות נדרשת	כמות דגימות שבוצעה בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
תמרת	בדיקות בקטריאליות	רשת	4	4	100%	4	0%
		ח.צרכן/כניסה	4	4	100%	4	0%
		מאגר/בריכה יציאה	4	4	100%	4	0%
	כימיה	פלאוריד- כניסה ממקור מים	1	1	100%	1	0%
		THM	1	1	100%	לא נבדק במעבדה	

